NOTICE DU KETOS



A- Première mise en œuvre : Vérification de l'étalonnage :

- Libérer le **palpeu**r (tige 1) par une pression sur le bouton (2).
- Tirer sans forcer le **palpeur** à fond en arrière.(Armement de l'outil)
- Repousser la même tige à fond en avant jusqu'au contact du **palpeur** et du **crochet**.
- Vérifier la juxtaposition du repère (4) de la bague (3) et du zéro sur le cadran.
- Faire tourner la bague (3) si besoin pour étalonner l'outil.



ATTENTION
Le réglage du ZERO se fait uniquement quand l'outil est en position fermée.
Ne jamais bouger la bague après avoir **Armé** l'outil ou durant la prise de la mesure.

A- in the first time :to check the measurment standard

-To release the sensing probe (1) by a pressure on the button (2).

-To draw the sensing probe completely backward -To push back the same sensing probe completely forward until the contact of the two points.

-To slacken.

-To check the juxtaposition of the reference mark (4) of the ring (3) and of zero.

-To make turn the ring (3) if need be.

B- Prise d'une mesure :

-Avant toute mesure, tirer sans forcer le **palpeur** (tige 1) à fond en arrière pour armer l'outil puis relâcher.

-Placer l'outil sur le disque de frein et emmener le bout du **crochet** en contact sur la face du disque en émettant une légère traction sur le Ketos.

-Appuyer sur le **palpeur** (tige 1) jusqu'au contact sur la face du disque et relâcher.

-Faire l'opération 4 ou 5 fois sur le rayon du disque.

-Retirer l'outil . La côte la plus faible est mémorisée. Comparez le résultat aux Informations constructeur donné par le QUICK GUIDE.

B- Catch of a measurement:

Before any measurement, to draw the sensing probe (1) completely backward and to slacken.

To place the tool on the disc of brake.

To press on the sensing probe (1) until the contact of the two points on the disc and to slacken.

To make operation 4 or 5 times on the ray of the disc.

To take out the tool to read the memorized dimension. Compare the result with Information manufacturer given by the QUICK GUIDES.

Comme tout instrument de contrôle ,le KETOS CONTROL doit être manipulé avec soins. Lors de la prise de mesure l'effort émis sur le palpeur doit être modéré et proportionné au geste.

Like any instrument of control, the KETOS CONTROL must be handled carefully and at the time of the catch of measurement, the effort emitted on the feeler must be moderated and proportioned with the gesture.

*photo non contractuelle.